

OCORRÊNCIA DE CROMO NO RIO IGARAÇU, PARNAÍBA PIAUÍ - BRASIL

Aryane Florinda de Souza Araújo, UFPI, aryanefsa-25@hotmail.com

Eudes Ferreira Lima, UFPI, CMRV, Adjunto

INTRODUÇÃO

O Rio Igaraçu é um dos efluentes do Rio Parnaíba cuja formação deltaica possui mais de quatro rios em sua formação. Tal rio torna-se componente do delta a montante do município de Parnaíba, e sua extensão é de 20km até a foz no Oceano Atlântico. Após o município de Luis Correia, recebe como afluente o Rio Portinho. Durante o trajeto pelo município de Parnaíba, recebe significativa carga de poluentes domésticos e industriais, pois, não existe tratamento; apenas uma industria de couros (curtume) faz oxigenação dos efluentes líquidos o que, como cita Vinatea Arana (1997), reduz apenas a matéria orgânica e amônia.

No processo industrial de couro usa-se cromo e, dificilmente, consegue-se recuperá-lo dos efluentes. Assim, é comum a concentração ultrapassar o nível estipulado pelo Ministério da Saúde (2004) e CONAMA (2005) que é de 0,05mg/l. Como o metal pesado é cancerígeno, e circula facilmente na cadeia alimentar, é aconselhável um monitoramento preventivo constante. No caso do rio Igaraçu coletou-se exemplares do mandi, *Pimelodus clarias* (Block) com deformações intraoculares conseqüência de polimitoses defensivas no seu nicho (sedimento). Lima (2004).

OBJETIVOS

- Determinar os níveis de concentração de cromo no rio Igaraçu;
- · Comparar a concentração de cromo entre os anos de 2005 e 2006 no rio Igaraçu.

MATERIAL E MÉTODOS

Determinadas 25 estações de coletas no rio Igaraçu desde a sua defluência até a desembocadura, portanto, a montante e jusante do município de Parnaíba onde ocorre a carga de poluentes industriais de curtumes; procedeu-se a coleta do sedimento, pois pretendia-se evidenciar a concentração de maior significância. Utilizou-se

GPS para evitar erro de coleta em anos subseqüentes. Para a coleta de sedimento utilizouse draga de fundo (limnetica) e nas margens coleta manual. Após secagem, as análises foram procedidas conforme Goltermam (1978). Em seguida, os dados foram comparados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No ponto de efluência da industria de couros o valor foi máximo (44,02 mg/L.). Na montante não houve presença detectável do metal, que fosse de encontro ao Ministério da Saúde (2004) e Resolução do CONAMA (2005) que é de 0,05mg/L. Na margem direita do rio Igaraçu as concentrações foram mais acentuadas no município de Parnaíba.

Os dados determinados são diferentes entre os anos de 2005 e 2006 devido, talvez, ao carreamento causado pelo período de precipitação pluviométrica entre os dois anos.

CONCLUSÕES

- Em 2005 houve, no ponto da efluencia da indústria, até 600 vezes mais cromo que o permissível;
- Em 2006, houve redução da concentração no ponto de efluencia da industria para 200 vezes o permissível;
- Em 2006, o cromo foi detectado na foz do rio Igaraçu nas estações 23, 24,25ª.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

LIMA, E. F. Anomalia Intraocular em Pimelodus clarias (Bock) (Pisces, Pimelodidae) do rio Igaraçu, Parnaíba, Piauí, Brasil. Desafios e Perspectivas: anais II Encontro de Zoologia da UFPI: I Congresso Piauiense de Zoologia, Teresina. Piauí, 21 a 24 de junho de 2005 – Teresina: 2005.

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. **CONAMA**. Resolução 357. 2005.

MINISTERIO DA SAÚDE. FUNASA – **Manual Prático de Análise de Água**. 1º edição. FUNASA. Brasília. 146 p. 2004.

VINATEA ARANA, L. Princípios Químicos da Qualidade da Água em Aqüicultura. Trad. Marlene Alano Coelho. Florianópolis. Ed. Da UFSC. 166 p. 1997.