



ABORDAGEM DOS IMPACTOS SÓCIO - AMBIENTAIS PARA O RIACHO JATOBÁ (CAETITÉ - BA)

E. P. dos Santos

P. M. Mitsuka

Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências Humanas - Campus VI edipereiracte@hotmail.com Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação - campus XII

INTRODUÇÃO

A cidade de Caetité, localizada na bacia do Rio de Contas, possui grande riqueza em recursos hídricos, sendo cortada por três riachos: o Jatobá, o Pedreiras e o Alegre (Santos, 1997). Esta, ainda, apresenta várias minações ou pulsos d'água nas casas do centro da cidade que fornecem água em poços particulares.

A partir de 1960, com o aumento e expansão da população urbana (Mendes, 1996), estes riachos, principalmente o riacho Jatobá, sofreram várias pressões que modificaram sua paisagem causando danos ao ambiente natural.

Este fato está de acordo com Cunha & Guerra (1996), confirmando que o homem é o agente acelerador dos processos modificadores do equilíbrio da paisagem. Tratando de ecossistemas lóticos, Oliveira *et al.*, (1997) salientam que, de forma geral, os rios estão sofrendo processo de assoreamento ao longo de suas extensões. Isto se deve, principalmente, a construção de casas e obras de canalização, associadas a falta de educação ambiental.

OBJETIVOS

A partir destas análises e do conhecimento conceitual sobre as transformações nas interfaces do espaço natural - artificial urbano, este estudo teve por objetivo abordar os impactos sócio - ambientais para o riacho Jatobá (Caetité - BA) com o decorrer do processo de urbanização.

MATERIAL E MÉTODOS

Como recurso metodológico foi utilizado um conjunto de procedimentos que baseia - se no uso da fonte oral como primeiro registro, descrito também como História Oral (Meihy & Holanda, 2007). Assim, durante o mês de março/2009, foram realizadas entrevistas estruturadas e semi - estruturadas com sete moradores do entorno do riacho, utilizando gravador para realizar transcrição *verbatim*. As pessoas submetidas às entrevistas foram selecionadas

com base na sua idade, se o local onde moram, ou moravam, era próximo do riacho em estudo e se o conheceu antes da sua pavimentação.

Para a obtenção das informações e dados complementares necessários a análise, realizou - se, ainda, levantamento bibliográfico, trabalho a campo para reconhecimento geral da área, avaliação de fontes documentais e levantamento das condições atuais. Uma vez dispondo das informações fornecidas pelos entrevistados, foi feita uma reconstituição dos fatos que envolveram o riacho Jatobá por métodos qualitativos de investigação, através do confronto destas com as referidas fontes bibliográficas e documentais.

RESULTADOS

Com base nos dados levantados, principalmente, nas entrevistas com os moradores que ocuparam as margens do riacho Jatobá, foi possível descrever a partir de relatos, as mudanças que este riacho sofreu com o desenvolvimento urbano.

Pelo que foi apurado, o riacho, até meados da década de 60, possuía uma vegetação relevante ao longo do seu curso além de grande volume de água que servia para beber, cozinhar e principalmente lavar roupas, como descreve Dona Ana, antiga moradora dali “*era a água que tinha em Caetité... que o povo tudo ajuntava... pra lavar roupa pra servir com aquela água*”. A lavagem de roupas era uma das atividades mais comuns, pois muitos moradores daquele ambiente viviam disso e dependiam destas águas.

Ao longo das margens do riacho, naquele tempo, havia poucas casas e por ali circulavam muitos animais como o gado bovino, que descia dos pastos mais acima do riacho para beber água, e algumas cobras, que apareciam com frequência nas casas. Com relação a este ambiente uma das entrevistadas, D. Maria, conta que “*aqui era uma mata horrível, só tinha cobra... só tinha cinco casinha velha de enchimento*”. As margens deste riacho, ainda neste tempo, eram bem preservadas e pouco povoadas. Porém, em 1974, com o avançar do período de estiagem de quase dois anos e com

o aumento da população na cidade, começaram o povoamento ao longo destas e em direção a nascente. Estes acontecimentos contribuíram para vários fatores que levaram a degradação e morte do riacho, entre eles estão: o aumento da retirada da vegetação natural, principalmente madeiras para obtenção de lenha e para as construções das novas casas, o lançamento de esgoto e lixo doméstico em seu curso e assoreamento das margens. Alguns desses fatos foram observados por um dos entrevistados, Sr. José, “*tradicionalmente as casas todas tinham a sua fossa séptica no quintal onde o esgoto era lançado, mas... a disputa por terreno era muito grande... as pessoas passaram a ocupar o lugar onde deveria ter uma fossa séptica e, capciosamente, lançar seus esgotos no rio*”. Além disso, o fluxo do riacho reduziu um pouco mais com a construção de uma represa, que, por fim, não conseguiu atender à crescente demanda por água “*anteriormente foi onde foi construída a primeira barragem pra o fornecimento de água da cidade (...) e não atingia toda a cidade... ela beneficiava algumas casas... as pessoas mais privilegiadas*”-conta Sr. José.

Todos estes entraves foram, então, resolvidos da seguinte forma: o fornecimento de água para a comunidade caetiteense passou a ser responsabilidade da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa); a utilidade do antigo curso do riacho, que foi contido pela construção da represa trazendo perdas para as lavadeiras de roupa, foi compensada com uma lavanderia comunitária utilizando as águas represadas do riacho e pequenas minações próxima dali. Por fim, por não mais haver água naquele antigo curso, utilizaram - no para escoar os esgotos dos moradores do novo bairro instalado nas margens do riacho.

O processo de urbanização, por fim, contribuiu para total transformação da paisagem natural e perda dos valores estéticos e culturais de uso representados pelo riacho Jatobá

à comunidade local.

CONCLUSÃO

O estudo da evolução do riacho ao longo do processo do desenvolvimento urbano demonstrou que este sofreu várias mudanças, como conseqüência da utilização do espaço pelo homem e de suas relações com o meio ambiente e seus recursos. Estas, reveladas através da diminuição do fluxo, da construção da barragem, lançamento de esgotos ao longo do antigo curso, a pavimentação e construção de casas sobre o riacho Jatobá (Caetité - Ba).

Agradecimentos

À UNEB pelo apoio na realização da pesquisa. Aos entrevistados citados aqui e aos tantos outros que permitiram a execução desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- Cunha, S. B. & Guerra, A. J. T. 1996.** Degradação ambiental. In: Guerra, A. J. T. & Cunha, S. B. (org). *Geomorfologia e Meio Ambiente*. Rio de Janeiro. Bertrand.
- Meihy, J. C. S. B. & Holanda, F. 2007.** Historia Oral: como fazer, como pensar. São Paulo: Contexto.
- Mendes, B. de J. 1996.** Caetité, a terra, a cultura e sua gente: subsídios para história local. Caetité: Gráfica Caetité.
- Oliveira, P. T. T. M. ; Cunha, S. B. & Vieira, V. T. 1997.** Crescimento de áreas impermeáveis no espaço urbano de Teresópolis-RJ. In: *VII Simpósio Brasileiro de Geografia Aplicada*, Curitiba. 1997.
- Santos, H. L. 1997.** Caetité: Pequena e ilustre. 2ed. Brumado: (sn), 317p.